


Commission de Suivi de Site

11 juillet 2019



RISQUES ACCIDENTELS
Bilan exercice PII





Bilan exercice PII

	PLAN D'INTERVENTION INTERNE (PII)					SERVICE SE		
	Activité	Code	Ordre	Révision	Page	Date	<input checked="" type="checkbox"/> ADM	<input checked="" type="checkbox"/> MAC
	2133	PR SE	018	F	1/121	08/02/17	<input checked="" type="checkbox"/> LIVE	<input checked="" type="checkbox"/> PGA
							<input checked="" type="checkbox"/> UVD	<input checked="" type="checkbox"/> STEP
							<input checked="" type="checkbox"/> ATE	<input checked="" type="checkbox"/> LABO
							<input checked="" type="checkbox"/> TRI	<input checked="" type="checkbox"/> CHSCT

Plan d'Intervention Interne (P.I.I.)

EVERE SAS
Z.I. Caban-Sud
RP 541 (ex route de Goulevielle)
13778 Fos-sur-Mer
Téléphone d'urgence 24h/24 : 04 42 05 78 68

Emis par :	Contrôlé par :	Vérfié par :	Approuvé par :
G. Arnaud	E. Marcellin	A. Nemeth B. Saltel Pongy G. Pouget	R. Rodriguez

De document ne peut être réutilisé, ni reproduit sans autorisation écrite d'EveRé.
De document et tout matériel qui lui est lié sont réservés. Le présent document est le bien d'EveRé.

PII = Plan d'Intervention Interne :

⇒ « Document définissant les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement » (article 7.6.6 de l'Arrêté Préfectoral d'EveRé)

1 exercice PII réalisé depuis la dernière CSS :

⇒ Exercice PII du 17 janvier 2019



Bilan exercice PII du 17/01/19

Scenario :

Départ de feu dans le box des volumineux du tri primaire





Bilan exercice PII du 17/01/19

Déroulement :

⇒ Déclenchement du scenario à 9h57 :

⇒ Détection départ de feu par détecteur de flamme -> déclenchements automatiques de la sirène d'évacuation incendie et des mises en sécurité (arrêt process, arrêt ventilation, fermeture clapets coupe-feu et portes coupe-feu local plastiques)

⇒ Appel général du chef de quart tri primaire à 9h58 :

⇒ Evacuation du camion de la zone et attaque du foyer aux RIA par le personnel du tri primaire

⇒ Appel des pompiers à 10h00 :

⇒ Déluge du trommel 400mm L1 mis en route en protection

⇒ Ouverture du PCEx à 10h03 :

⇒ Demande de renforts à la motopompe remorquable (MPR) + binôme ARI

⇒ Salle de contrôle évacuée vis-à-vis du risque de propagation de l'incendie à 10H05

⇒ Arrivée de la MPR à 10H07 :

⇒ Déploiement de RIA et du canon de la MPR pour protection de la fosse 1 + Renfort du RIA du bâtiment MAT vers le box volumineux



Bilan exercice PII du 17/01/19

Déroulement (suite) :

- ⇒ Déclenchement de la sirène de confinement et démarrage du comptage global site à 10H14
- ⇒ Coupure des énergie à 10H22
- ⇒ Arrivée des pompiers à 10H27 au Poste de Garde (arrivée sur lieu d'incident à 10H33)
- ⇒ Feu contenu, presque maîtrisé, plus de risque de propagation à 10H53
- ⇒ Mise en place d'un camion du SDIS avec bras élévateur pour sécuriser la toiture à 11H00
- ⇒ Confinement levé (hors tri primaire) à 11H02
- ⇒ Appel de renforts pompiers adéquats si problème de toiture percée à 11H03
- ⇒ Feu éteint, pas de reprise à 11H13
- ⇒ Situation maîtrisée – Fin de l'exercice à 11H25



Bilan exercice PII du 17/01/19



Intervention des ESI EveRé (Equipers de Seconde Intervention)





Bilan exercice PII du 17/01/19



Poste de Commandement « Exploitant »
avec outils de suivi et de traçabilité





Bilan exercice PII du 17/01/19

Retour d'expérience

Points positifs :

- ⇒ Implication du personnel dans l'exercice
- ⇒ Bonne mise en œuvre de la motopompe remorquable
- ⇒ Reconnaissance à l'ARI par 2 ESI
- ⇒ Fonctionnement du PCEx (organisation, communication, report vidéo, secrétariat)
- ⇒ Comptage global site



Debriefing en fin d'exercice
avec les Pompiers



Bilan exercice PII du 17/01/19

Retour d'expérience

Points à améliorer :

- ⇒ Les plans en possession du SDIS (plan ETARE) et ceux du chef d'intervention ne coïncident pas totalement
Rappel du SDIS sur le téléphone standard SdQ UVE et non le téléphone d'urgence
- ⇒ Direction et SdQ UVE informées de l'événement par l'intermédiaire de l'appel général au talkie (pas d'appel téléphonique reçu)
- ⇒ Bouteilles de gaz stockées sur une palette grillagée présentant un risque en cas d'incendie
- ⇒ Non déclenchement des alarmes incendie de l'ensemble des secteurs pour le comptage global (seulement la sirène du site contrairement à ce que prévoit la procédure)
- ⇒ Impression de la liste du personnel confiné au R+2 (perte de temps)



Bilan exercice PII du 17/01/19

Retour d'expérience

Actions en découlant :

- ⇒ Révision du plan ETARE pour intégrer les derniers plans à jour (moyens de protection incendie actuels et le téléphone d'urgence)
- ⇒ Mise en place d'un système de déclenchement du PII par un bouton poussoir en salle de contrôle UVE, qui enverra un message automatisé à des numéros de téléphone préenregistrés
- ⇒ Stocker la palette de bouteilles de gaz en attente d'évacuation dans le local plastiques (coupe-feu 2h, avec asservissement de la fermeture des portes en cas de détection incendie)
- ⇒ Faire une causerie de rappel sur la procédure de confinement/comptage global site
Voir la possibilité de déclencher les alarmes d'évacuation + la sirène site avec une seule commande
- ⇒ Installer l'imprimante du bureau méthode sur le PC de la salle de confinement