

Commission de Suivi de Site

1^{er} décembre 2022



RISQUES ACCIDENTELS
Bilan des exercices PII




Bilan exercice PII

	PLAN D'INTERVENTION INTERNE (PII)					SERVICE SE		
	Activité	Code	Ordre	Révision	Page	Date	<input checked="" type="checkbox"/> ADM	<input checked="" type="checkbox"/> MAC
	2133	PR SE	018	1	1/134	10/06/22	<input checked="" type="checkbox"/> LIVE	<input checked="" type="checkbox"/> PGA
							<input checked="" type="checkbox"/> LVD	<input checked="" type="checkbox"/> STEP
							<input checked="" type="checkbox"/> ATE	<input checked="" type="checkbox"/> LABO
							<input checked="" type="checkbox"/> TBI	<input checked="" type="checkbox"/> CSE

Plan d'Intervention Interne (P.I.I.)



EVERE SAS
 Z.I. Caban-Sud
 RP 541 (ex route de Goulevielle)
 13778 Fos-sur-Mer
 Téléphone d'urgence 24h/24 : 04 42 05 78 68

Emis par :	Contrôlé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
P. Sintès	E. Marcellin	A. Christo B. Saltel Pongy G. Pouget	L. Uguen
			

Ce document constitue une confidentialité et appartient aux informations de la PII
 Ce document n'est valable que pour le cas d'urgence, il ne doit pas être communiqué à l'extérieur de l'entreprise

PII = Plan d'Intervention Interne

⇒ « Document définissant les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement » (article 7.6.6 de l'Arrêté Préfectoral d'EveRé)


1 exercice PII réalisé en 2021 :

⇒ Exercice PII du 9 février 2021

Bilan exercice PII du 09/02/21

Scenario :

Départ de feu au niveau de la goulotte d'introduction dans le four (Ligne 2 UVE)





Bilan exercice PII du 09/02/21

Exercice PII :

Il a pour but d'organiser la lutte contre le sinistre et doit, en particulier, détailler les moyens et équipements mis en œuvre.

9 février 2021 : Scénario de départ de feu au niveau de la goulotte ligne 2 (UVE)

Test :

- Réaction exploitants, message général et premières actions
- Appel des pompiers
- Déclenchement du PII avec bouton poussoir
- Déploiement des matériels d'extinction incendie (RIA, MPR avec LDV, ARI, colonne sèche...)
- Evacuation du secteur
- PCEx avec communication interne et externe
- Chef d'intervention + Adjoint et coordination avec les pompiers



Bilan exercice PII du 09/02/21

Déroulement :

- ⇒ Déclenchement du scenario à 10h04 :
 - ⇒ Déclenchement alarme et appel général SdC (Salle de Contrôle) UVE pour rassemblement
- ⇒ Confirmation du départ de feu derrière la goulotte suite à la levée de doute + mise en œuvre d'un RIA à 10h12
- ⇒ Demande de déclenchement du PII par le rondier, feu et rayonnement important à 10h13
- ⇒ Risque de propagation en fosse 3, demande renfort Sapeurs-Pompiers et binôme ARI EveRé à 10h15
- ⇒ Ouverture du PCEx (Poste de Commandement Exploitant) suite à la réception du SMS PII à 10h16
- ⇒ Appel des Pompiers par le CDQ UVE à 10h16
- ⇒ Contre-appel des Pompiers sur le téléphone d'urgence UVE à 10h21
- ⇒ A 10h22 :
 - ⇒ PCEx opérationnel
 - ⇒ Energies du secteur coupées
- ⇒ Binôme ARI en reconnaissance à 10h23
- ⇒ Attaque du foyer à l'aide d'un RIA à 10h24
- ⇒ Confirmation du CODIS que les secours sont en transit à 10h25



Bilan exercice PII du 09/02/21

Déroulement (suite) :

⇒ A 10h28:

⇒ Canon 6 fosse 3 positionné en préventif à 10h28

⇒ Appel général du CDQ UVE pour une demande de renfort ESI sur la zone

⇒ Premier officier Sapeurs-Pompiers se présente au PGA à 10h29

⇒ A 10h31:

⇒ Désenfumage du bâtiment INC activé

⇒ Mise en place de la MPR pour alimentation de la LDV sur la colonne sèche

⇒ 2^{ème} appel général pour demande renfort ESI à 10h34

⇒ Feu en régression à 10h37

⇒ Arrivée FPT des Sapeurs-Pompiers à 10h38

⇒ Colonne sèche alimentée, LDV plancher trémie en action à 10h39

⇒ Le feu n'évolue plus à 10h39

⇒ A 10h40

⇒ 3^{ème} appel général pour demande renfort ESI

⇒ Envoi de la 1^{ère} fiche GP



Bilan exercice PII du 09/02/21

Déroulement (suite) :

- ⇒ Binôme de secours sur place pour remplacement Binôme 1 à 10h46
- ⇒ Le FPT se présente dans le corridor INC à 10h47
- ⇒ A 10h55:
 - ⇒ Remise en route de certaines énergies du secteur à la demande du PCEX
 - ⇒ Site COMBIGOLFE avisé de la situation
- ⇒ Envoi fiche GP n°2 à 11h00
- ⇒ A 11H10:
 - ⇒ Feu éteint, surveillance de la zone
 - ⇒ Retour des équipes sous ARI
- ⇒ A 11h12:
 - ⇒ Le PCEX demande la remise en fonction de toutes les énergies (en discussion avec CI et chef de colonne)
 - ⇒ Confirmation de la relance des énergies
 - ⇒ Feu maîtrisé
- ⇒ Le canon 6 reste en protection à 11h13
- ⇒ Situation maîtrisée – Fin de l'exercice à 11H14 – 3^{ème} et dernière fiche GP envoyée à 11H20



Bilan exercice PII du 09/02/21

3 fiches GP émises pendant l'exercice :

Message d'information sur accident/ou incident

Date et heure du message : 09/02/2021 10h40 **Révision de la fiche :** n°1

Destinataires :
DREAL G. Christien 04 42 13 01 29
Préfet (Cabinet) 04 84 35 44 40
Mairie 04 42 55 44 72
CODIS 04 91 28 47 06
CHSCT.....

Autres Destinataires :

Usine : Centre de Traitement Multifilières EveRé
Unité : Unité de Valorisation Energétique
Commune : Fos-sur-Mer

Jour de l'incident : 09/02/2021
Heure : 10h07

Echelle de classement G/P de l'accident ou incident / Indices d'évolution

Niveau de Gravité G :
 G 0 : **Opération ou événement d'exploitation**
 G 1 : **Incident mineur d'exploitation**
 Sans conséquence sur le personnel
 Pas de potentialité de risque
 Pas ou peu de conséquence sur l'environnement
 Peu de dégâts matériels.
 G 2 : **Incident notable d'exploitation**
 Importante potentialité de risque
 et/ou avec conséquence sur le personnel
 et/ou avec conséquence sur l'environnement
 et/ou avec conséquence sur le matériel.
 G 3 : **accident grave d'exploitation**
 Avec conséquence sur le personnel
 et/ou l'environnement
 et/ou le matériel
 G 4 : **Accident majeur**
 Avec conséquences
 ou potentialité de conséquences graves à l'extérieur

Niveau de Perception P :
 P 0 : Pas de perception à l'extérieur
 P 1 : Peu de perception à l'extérieur du site
 P 2 : Forte perception à l'extérieur.

Indice d'évolution
 A : Situation maîtrisée, intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible
 B : Situation maîtrisée, intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation
 C : situation évolutive, intervention en cours ou en préparation

Classement de l'accident /incident : G 2 / P 1

Indice d'évolution : A — B C

Constatations faites sur le terrain :	sans	peu	important	grave
Conséquences sur les personnes	X			
Potentialité de risques			X	
Conséquences sur l'environnement		X		
Dégâts matériels	X			
Perception à l'extérieur du site		X		

Produits Sévères impliqués : Nature : / Quantité Q : /

Description de l'incident :
A 10h07, déclenchement alarme feu au niveau de la goulotte trémie d'une des lignes de notre Unité de Valorisation Energétique.

Premières mesures prises :
 10h11 : déclenchement du PII
 10h16 : Ouverture du PC Exploitant
 10h20 : Risque de propagation du feu en fosse 3 (fosse contenant des déchets ménagers) / appel des pompiers
 10h22 : Coupure des énergies
 10h23 : 2 ESI équipés d'ARI envoyés en reconnaissance au niveau du plancher fours
 10h24 : Intervention avec 1 RIA pour éviter le risque de propagation à la fosse
 10h28 : Canon mis en route au niveau de la fosse, à titre préventif, pour éviter le risque de propagation à la fosse
 10h31 : Désenfumage enclenché / Moto-pompe en cours d'installation par nos équipes ESI
 10h38 : Arrivée des pompiers sur site, dirigés vers le lieu du sinistre
 10h40 : Demande renforts ESI
 10h44 : Motopompe déclenchée, raccordée sur la colonne sèche
 10h55 : Appel Combigoilfe pour les informer de la situation (fumées en direction de Combigoilfe)

Etat actuel de la situation :
Intervention en préparation / en cours

Nom : B. Saltel-Pongy **Signature :** **N° de téléphone :** 06 29 50 34 98

Message d'information sur accident/ou incident

Date et heure du message : 09/02/2021 11h00 **Révision de la fiche :** n°2

Destinataires :
DREAL G. Christien 04 42 13 01 29
Préfet (Cabinet) 04 84 35 44 40
Mairie 04 42 55 44 72
CODIS 04 91 28 47 06
CHSCT.....

Autres Destinataires :

Usine : Centre de Traitement Multifilières EveRé
Unité : Unité de Valorisation Energétique
Commune : Fos-sur-Mer

Jour de l'incident : 09/02/2021
Heure : 10h07

Echelle de classement G/P de l'accident ou incident / Indices d'évolution

Niveau de Gravité G :
 G 0 : **Opération ou événement d'exploitation**
 G 1 : **Incident mineur d'exploitation**
 Sans conséquence sur le personnel
 Peu de potentialité de risque
 Pas ou peu de conséquence sur l'environnement
 Peu de dégâts matériels.
 G 2 : **Incident notable d'exploitation**
 Importante potentialité de risque
 et/ou avec conséquence sur le personnel
 et/ou avec conséquence sur l'environnement
 et/ou avec conséquence sur le matériel.
 G 3 : **accident grave d'exploitation**
 Avec conséquence sur le personnel
 et/ou l'environnement
 et/ou le matériel
 G 4 : **Accident majeur**
 Avec conséquences
 ou potentialité de conséquences graves à l'extérieur

Niveau de Perception P :
 P 0 : Pas de perception à l'extérieur
 P 1 : Peu de perception à l'extérieur du site
 P 2 : Forte perception à l'extérieur.

Indice d'évolution
 A : Situation maîtrisée, intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible
 B : Situation maîtrisée, intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation
 C : situation évolutive, intervention en cours ou en préparation

Classement de l'accident /incident : G 2 / P 1

Indice d'évolution : A — B C

Constatations faites sur le terrain :	sans	peu	important	grave
Conséquences sur les personnes	X			
Potentialité de risques			X	
Conséquences sur l'environnement		X		
Dégâts matériels	X			
Perception à l'extérieur du site		X		

Produits Sévères impliqués : Nature : / Quantité Q : /

Description de l'incident :
A 10h07, déclenchement alarme feu au niveau de la goulotte trémie d'une des lignes de notre Unité de Valorisation Energétique.

Premières mesures prises :
 10h11 : déclenchement du PII
 10h16 : Ouverture du PC Exploitant
 10h20 : Risque de propagation du feu en fosse 3 (fosse contenant des déchets ménagers) / appel des pompiers
 10h22 : Coupure des énergies
 10h23 : 2 ESI équipés d'ARI envoyés en reconnaissance au niveau du plancher fours
 10h24 : Intervention avec 1 RIA pour éviter le risque de propagation à la fosse
 10h28 : Canon mis en route au niveau de la fosse, à titre préventif, pour éviter le risque de propagation à la fosse
 10h31 : Désenfumage enclenché / Moto-pompe en cours d'installation par nos équipes ESI
 10h38 : Arrivée des pompiers sur site, dirigés vers le lieu du sinistre
 10h40 : Demande renforts ESI
 10h44 : Motopompe déclenchée, raccordée sur la colonne sèche
 10h55 : Appel Combigoilfe pour les informer de la situation (fumées en direction de Combigoilfe)

Etat actuel de la situation :
Intervention en cours

Nom : B. Saltel-Pongy **Signature :** **N° de téléphone :** 06 29 50 34 98

Message d'information sur accident/ou incident

Date et heure du message : 09/02/2021 11h20 **Révision de la fiche :** n°3

Destinataires :
DREAL G. Christien 04 42 13 01 29
Préfet (Cabinet) 04 84 35 44 40
Mairie 04 42 55 44 72
CODIS 04 91 28 47 06
CHSCT.....

Autres Destinataires :

Usine : Centre de Traitement Multifilières EveRé
Unité : Unité de Valorisation Energétique
Commune : Fos-sur-Mer

Jour de l'incident : 09/02/2021
Heure : 10h07

Echelle de classement G/P de l'accident ou incident / Indices d'évolution

Niveau de Gravité G :
 G 0 : **Opération ou événement d'exploitation**
 G 1 : **Incident mineur d'exploitation**
 Sans conséquence sur le personnel
 Pas de potentialité de risque
 Pas ou peu de conséquence sur l'environnement
 Peu de dégâts matériels.
 G 2 : **Incident notable d'exploitation**
 Importante potentialité de risque
 et/ou avec conséquence sur le personnel
 et/ou avec conséquence sur l'environnement
 et/ou avec conséquence sur le matériel.
 G 3 : **accident grave d'exploitation**
 Avec conséquence sur le personnel
 et/ou l'environnement
 et/ou le matériel
 G 4 : **Accident majeur**
 Avec conséquences
 ou potentialité de conséquences graves à l'extérieur

Niveau de Perception P :
 P 0 : Pas de perception à l'extérieur
 P 1 : Peu de perception à l'extérieur du site
 P 2 : Forte perception à l'extérieur.

Indice d'évolution
 A : Situation maîtrisée, intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible
 B : Situation maîtrisée, intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation
 C : situation évolutive, intervention en cours ou en préparation

Classement de l'accident /incident : G 1 / P 1

Indice d'évolution : A B C

Constatations faites sur le terrain :	sans	peu	important	grave
Conséquences sur les personnes	X			
Potentialité de risques	X			
Conséquences sur l'environnement		X		
Dégâts matériels	X			
Perception à l'extérieur du site		X		

Produits Sévères impliqués : Nature : / Quantité Q : /

Description de l'incident :
A 10h07, déclenchement alarme feu au niveau de la goulotte trémie d'une des lignes de notre Unité de Valorisation Energétique.

Premières mesures prises :
 10h11 : déclenchement du PII
 10h16 : Ouverture du PC Exploitant
 10h20 : Risque de propagation du feu en fosse 3 (fosse contenant des déchets ménagers) / appel des pompiers
 10h22 : Coupure des énergies
 10h23 : 2 ESI équipés d'ARI envoyés en reconnaissance au niveau du plancher fours
 10h24 : Intervention avec 1 RIA pour éviter le risque de propagation à la fosse
 10h28 : Canon mis en route au niveau de la fosse, à titre préventif, pour éviter le risque de propagation à la fosse
 10h31 : Désenfumage enclenché / Moto-pompe en cours d'installation par nos équipes ESI
 10h38 : Arrivée des pompiers sur site, dirigés vers le lieu du sinistre
 10h40 : Demande renforts ESI
 10h44 : Motopompe déclenchée, raccordée sur la colonne sèche
 10h55 : Appel Combigoilfe pour les informer de la situation (fumées en direction de Combigoilfe)


Etat actuel de la situation :
Feu éteint. Surveillance réalisée. Canon maintenu en fosse 3 pour protection

Nom : B. Saltel-Pongy **Signature :** **N° de téléphone :** 06 29 50 34 98

Bilan exercice PII du 09/02/21



Explication technique et repérage des lieux avec les pompiers



Intervention des ESI EveRé (Equippers de Seconde Intervention) équipés de l'ARI (Appareil Respiratoire Isolant)

Bilan exercice PII du 09/02/21



Poste de Commandement « Exploitant »
avec outils de suivi et de traçabilité



Bilan exercice PII du 09/02/21

Retour d'expérience

Points positifs :

- ⇒ Déclenchement du PII par bouton poussoir => Envoi en interne SMS + appels automatisés
- ⇒ Fonctionnement du PCEX (organisation, communication, secrétariat...)
- ⇒ Les moyens matériels
- ⇒ Les ressources hydrauliques
- ⇒ Fonction du Chef d'Intervention et les échanges avec le SDIS



Bilan exercice PII du 09/02/21

Retour d'expérience

Points à améliorer :

- ⇒ L'accueil du SDIS avec remise du plan de circulation et du lieu de RdV pour se diriger a été apprécié : à systématiser
- ⇒ Le déploiement des moyens internes mériterait d'être plus rapide
- ⇒ Le personnel ayant mis en œuvre la motopompe remorquable ne savait pas immédiatement où était le poteau incendie le plus proche de la colonne sèche car il n'était pas de ce secteur
- ⇒ Difficultés pour certaines personnes à reculer avec la motopompe remorquable



Bilan exercice PII du 09/02/21

Retour d'expérience

Actions en découlant :

- ⇒ Systématiser l'accueil des pompiers avec remise du plan de circulation et du lieu de RdV :
causerie d'information

 - ⇒ Continuer les formations pratiques pour gagner en efficacité
 - ⇒ Ajouter dans le module de formation « Motopompe Remorquable » :
 - La liste des plans disponibles (dont celui des poteaux incendie),
 - La nécessité, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de reculer avec un attelage, de ne pas se mettre dans une situation nécessitant une marche arrière ultérieure.
- et sensibiliser le personnel à ces points lors de la formation.



Exercices PII

Prochain exercice PII :

En cours de programmation avec le SDIS avant la fin de l'année 2022