

**Commission de Suivi de Site**

***11 juillet 2018***

# **EVÈNEMENTS MARQUANTS**





# Incident

## Dégagement de fumée dans le bâtiment de tri primaire - 7 avril 2018

### Description :

Le samedi 07/04/18 matin, dans le bâtiment de tri primaire des déchets, un dégagement de fumée a été identifié au niveau d'un stock de métaux (métaux ferreux extraits des déchets).

### Mesures prises :

- Intervention des équipes d'exploitation avec les lances RIA et appel des pompiers
- Etalage du tas de métaux par un opérateur EveRé avec une pelle-pince afin d'atteindre mieux le cœur du tas
- Installation de 2 canons en complément par les pompiers + surveillance

Après la surveillance, départ des pompiers en début d'après-midi


Pour information, une fiche GP a été envoyée le samedi 07/04 à la DREAL, la Mairie de Fos, la Préfecture, la Sous-Préfecture et le CODIS.

Un communiqué à l'attention des membres de la CSS a été envoyé le lundi 09/04.

### Message d'information sur accident/ou incident

Date et heure du message : 07/04/2018 14h40

Révision de la fiche : n°1

<b>Destinataires :</b> DREAL 04 42 13 01 29 gwendal.christien@developpement-durable.gouv.fr Préf : 04 84 35 44 40 Sous-Préfet Istres : 04 42 55 38 81 Mairie 04 42 55 44 72 CODIS 04 91 28 47 06		<b>Autres Destinataires :</b>		
<b>Usine :</b> Centre de Traitement Multifilière EveRé <b>Unité :</b> Centre de tri primaire <b>Commune :</b> Fos-sur-Mer		<b>Jour de l'incident :</b> 07/04/2018 <b>Heure :</b> 9h40		
<b>Echelle de classement G/P de l'accident ou incident / Indices d'évolution</b>				
<b>Niveau de Gravité G :</b> <input type="checkbox"/> <b>G 0 : Opération ou événement d'exploitation</b> Sans conséquence sur le personnel Peu de potentialité de risque Pas ou peu de conséquence sur l'environnement Peu de dégâts matériels. <input type="checkbox"/> <b>G 2 : Incident notable d'exploitation</b> Importante potentialité de risque et/ou avec conséquence sur le personnel et/ou avec conséquence sur l'environnement et/ou avec conséquence sur le matériel. <input type="checkbox"/> <b>G 3 : accident grave d'exploitation</b> Avec conséquence sur le personnel et/ou l'environnement et/ou le matériel <input type="checkbox"/> <b>G 4 : Accident majeur</b> Avec conséquences ou potentialité de conséquences graves à l'extérieur		<b>Niveau de Perception P :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>P 0 :</b> Pas de perception à l'extérieur <input type="checkbox"/> <b>P 1 :</b> Peu de perception à l'extérieur du site <input type="checkbox"/> <b>P 2 :</b> Forte perception à l'extérieur. <b>Indice d'évolution</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>A :</b> Situation maîtrisée, intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible <input type="checkbox"/> <b>B :</b> Situation maîtrisée, intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation <input type="checkbox"/> <b>C :</b> situation évolutive, intervention en cours ou en préparation		
<b>Classement de l'accident /incident : G 1 / P 0</b>				
<b>Indice d'évolution : A B C</b>				
<b>Constatations faites sur le terrain :</b>				
	sans	peu	important	grave
Conséquences sur les personnes	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentialité de risques	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conséquences sur l'environnement	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégâts matériels	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perception à l'extérieur du site	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Produits Sévés</b>	Nature : Néant			
<b>impliqués :</b>	Quantité Q : /			
<b>Description de l'incident :</b> Ce jour 07/04/2018, à 9H40, dans le bâtiment de tri primaire des déchets, un dégagement de fumée a été identifié au niveau d'un stock de métaux (métaux ferreux extraits des déchets).				
<b>Premières mesures prises :</b> Les équipes d'exploitation en présence sont intervenues immédiatement avec les lances RIA, et ont appelé les pompiers.  A leur arrivée, les pompiers ont complété les moyens internes déjà mis en place (RIA) en installant 2 canons. De plus, le tas de métaux a été étalé par un opérateur EveRé avec une chargeuse, afin d'atteindre mieux le cœur du tas.				
<b>État actuel de la situation :</b> Point fait sur place par représentant de la Direction d'EveRé avec le SDIS : L'évènement a été qualifié par le représentant du SDIS comme « mineur », avec une « bonne réaction du personnel en place, qui a agi rapidement ». L'évènement est clos. Après une surveillance de la situation, le SDIS se replie et quitte le site à 14h40.				
<b>Nom :</b> B. Saltel-Pongy	<b>Signature :</b> 	<b>N° de téléphone :</b> 06 29 50 34 98		